


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Le seguenti foto sono state eseguite il giorno 5 marzo 2002 presso la Torre di controllo di Milano Linate e sono relative alle immagini registrate dal monitor del radar il giorno dell'evento.

Foto 1



OY-SIS è fermo al punto di attesa 36 R. I-MIRK sta atterrando.

Foto 2



I-MIRK è passato, OY-SIS entra in pista.